

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВМАШ» Профсоюза рабочих, специалистов и служащих «Щит»

(Профсоюз «Щит» СОЦПРОФ)

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 4, кв. 62. Тел. (8184) 58-58-61 ОГРН 1052900000218, ОКПО 75036636, ИНН/КПП 2902049255/290201001

18.12.2009 г. № б\н	Генеральному директору
на №	ОАО «ПО «Севмаш»
	Калистратову Н.Я.

Уважаемый Николай Яковлевич!

На основании сообщений, поступающих от членов нашей первичной профсоюзной организации исполняющих свои трудовые обязанности в составе старшинской и дежурновахтенной служб (далее по тексту ДВС) на заказе проекта 11430 «Адмирал Горшков» (далее по тексту заказ) проведена проверка на соответствие их рабочих мест законодательно установленным условиям охраны и безопасности труда.

Положением «О старшинской и ДВС корабля проекта 11430 в период выполнения работ по его ремонту и переоборудованию на плаву» № 11430-276.24.—65.002, введенным в действие распоряжением Главного инженера предприятия № 51.02/88 от 04.02.2009 года строго определены трудовые обязанности работников работающих в режиме ДВС.

Согласно ему специалисты ДВС заказа обязаны выполнять первичные мероприятия по локализации и ликвидации аварий и должны быть обеспеченны дополнительными средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, данные работники в закреплённых за ними районах контролируют наличие и комплектность аварийно-спасательного имущества, противопожарное имущество, средства индивидуальной защиты органов дыхания (∂ anee no me C U O D), огнетушители, знаки пожарной безопасности, схемы эвакуации, аншлаги и указатели путей эвакуации.

Довожу до Вашего сведения то, что в ходе проверки на сегодняшний день выявлено:

- 1) У шахтных фильтрующих самоспасателей (СИЗ ОД СПП 4) и портативных дыхательных аппаратов (СИЗ ОД ПДА) истекли сроки эксплуатации.
- 2) Самоспасателей изолирующих (СИЗ ОД СПИ-50) и переносных газоанализаторов ПГА нет в наличии.
 - 3) Указатели путей эвакуации (стрелки светонакопительные) отсутствуют.
- 4) ДВС не обеспечена нужным количеством радиостанций, на заказе не имеется достаточного количества точек стационарной громко говорящей связи.

Перечисленные выше нарушения, а так же полное отсутствие у членов ДВС должной подготовки по борьбе за живучесть корабля, которая обязательно должна производиться с определённой периодичностью, может привести в случае аварии к гибели людей или повреждению их здоровья. Кроме этого акцентирую Ваше внимание на том, что специалисты ДВС не проходят предусмотренную законодательством подготовку и переподготовку на специальных судах и стендах, где должны проводиться их тренировки по борьбе с авариями.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 370 ТК РФ

прошу:

дать распоряжение соответствующим органам и ответственным должностным лицам о том, чтобы они в сроки, предусмотренные законодательством РФ:

- 1) устранили выявленные нарушения и приняли не отложные меры для исправления положения по обеспечению и обучению ДВС заказа проекта 11430;
- 2) сообщили Председателю нашей профсоюзной организации Андриякину В.Н. о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.

С уважением зам. Председатель МК первичной профсоюзной организации «Севмаш» Профсоюза «Щит» СОЦПРОФ